

Instructie veilig bemonsteren

Voor mestleveranciers

Wat verwachten we van de mestleverancier

- U zorgt dat op de plaats van bemonsteren voldoende licht (minimaal 300 lux) op de werkvloer aanwezig is.
- U stelt veiligheidslaarzen (in diverse maten, kwaliteit S4 met stevig profiel) beschikbaar, ter voorkoming van versleping van dierziekten.
- U zorgt er voor dat een (eventuele) transportband/transportvijzel volledig afgeschermd is en dat op de plaats van monstern een noodstop is aangebracht.
- U zorgt er bij voorkeur voor dat de laadschop/verreiker is voorzien zijn van achteruitrijdcamera en/of radardetectiesysteem. De laadschop/verreiker moet voorzien zijn van een roetfilter met een afvangrendement van minimaal 70% of een schone verbrandingsmotor, zodat geen blootstelling aan kankerverwekkende DME kan plaatsvinden.

Hoe werken wij

De monsternemer draagt:

- Signaalkleding
- Hygiënische handschoenen (bij voorkeur blauwe nitrilhandschoenen), indien nodig
- Een FFP3-masker, indien nodig

Veilig bemonsteren uit laadschop:

- De monsternemer spreekt met de chauffeur van de laadschop/verreiker de bemonsteringsprocedure door. Tevens spreken zij een vaste monsterplek af.
- De monsterplek biedt fysieke bescherming (muur of cabine transportmiddel) waarnaast of achter de monsternemer bij gevaar kan uitwijken, terwijl de laadschop/verreiker hem daar niet kan raken.
- De chauffeur laat de bak zo laag mogelijk rusten, voordat er een monster genomen gaat worden.
- De chauffeur heeft oogcontact met de monsternemer en geeft een vooraf afgesproken signaal als het monster genomen kan worden. Bijvoorbeeld:



Beginnen

- De monsternemer controleert of de bak in de lage stand staat, heeft oogcontact met de chauffeur en komt pas naar de bak na het afgesproken signaal van de chauffeur.
- Als de monsternemer zijn deelmonster uit de bak heeft genomen, heeft hij oogcontact met de chauffeur en geeft met een vooraf afgesproken signaal aan dat de chauffeur verder kan. Bijvoorbeeld:



Klaar

- Deze procedure herhaalt zich voor elke bak waaruit een deelmonster moet worden genomen.
- Wanneer hand/armsignalen niet goed zichtbaar zijn, moet gebruik gemaakt worden van portofoons.

Veilig bemonsteren van een transportband/transportvijzel

Om een monster te kunnen nemen van een transportband/transportvijzel dient deze tijdelijk geopend te worden. Bij het openen van de vijzel moet deze stil staan, er mag **NOOIT** in de nabijheid van een draaiende vijzel gewerkt worden. De monsternemer zorgt ervoor dat loshangende kleding niet in aanraking kan komen met de transportband.

Naleven voorschriften

De monsternemer is verplicht om de hierboven gemelde voorschriften na te leven. Indien de omstandigheden een veilige bemonstering niet mogelijk maken, neemt de monsternemer geen monster, verlaat het bedrijf en meldt dit aan zijn werkgever.